

双阳区鹿乡镇方家村黑臭水体治理 验收报告

长春市双阳区人民政府

编制日期：2022年11月7日

一、鹿乡镇方家村黑臭水体治理情况

（一）基本情况

方家村黑臭水体位于双阳区鹿乡镇方家村2社，点位坐标：经度125°33'53"，纬度43°29'38"，长约200米。宽约0.5米，沟渠面积约100平方米。方家村沟渠主要是雨季排水，由于河道内垃圾清理不及时，加之流水带入的泥土将渠内堵塞，雨水排放不畅，造成积水，久而久之形成黑臭。鹿乡镇政府高度重视，制定了治理方案，对方家村黑臭水体进行了彻底整治。

（二）治理措施

动用机械和人工力量清淤疏浚，将水沟内垃圾全部清理干净，排除水沟两侧污染源，调顺水沟，使水沟内畅通，不形成新的积水，鹿乡镇政府责成中环蔚蓝环保科技有限公司，负责周边垃圾的收集、清理和转运，做到日产日清。共投入资金约5万元。

（三）治理后效果

水沟内垃圾及泥土全部清理干净，沟渠河道排水通畅，不造成堵塞形成新的黑臭水体，生活垃圾定点投放，杜绝乱堆乱放现象，村民进行常态化看护，发现情况，随时处理，不仅提高了村民环保意识，也改善周边生活环境。村民对治理效果非常满意。

二、治理后照片



三、各部门联合验收

11月3日，长春市生态环境局双阳区分局组织双阳区水利局、农业农村局、鹿乡镇人民政府等部门对方家村黑臭水体治理工作进行联合验收。经现场检查，该黑臭水体治理后排水通畅，处于无水状态，沟渠内无垃圾及泥土堆积，对水体不造成堵塞，周边生活垃圾定点投放，无乱堆乱放现象，村民进行常态化看护，发现情况，随时处理，确保黑臭水体现象不再发生。不仅提高了村民环保意识，也改善周边生活环境。村民对治理效果非常满意，验收合格。（鹿乡镇方家村黑臭水体治理验收表附后）

参加验收人员照片



四、方家村治理后的沟渠运维管理制度

鹿乡镇方家村成立运维管理领导小组和管理制度，该村派专人负责沟渠及周边环境的日常管护，对产生的生活垃圾、畜禽粪污、其他污染源等情况及时发现及时处理，保持沟渠内清洁畅通。（方家村沟渠维护管理制度附后）

五、村民满意度高

2022年10月，鹿乡镇政府对方家村沟渠黑臭水体治理情况进行了民主测评，村民反馈沟渠内干净畅通，无任何垃圾无积水，周边环境好，村民满意度100%。（方家村黑臭水体治理满意度调查表附后）

六、需要说明的问题

由于治理及时彻底，措施得当，沟渠内常年通畅，雨季也无积水，没有形成新黑臭水体的可能性，所以不需进行监测。

长春市双阳区人民政府

2022年11月7日

