

双阳区鹿乡镇方家村二社黑臭水体治理 验收报告

长春市生态环境局双阳区分局

编制日期：2024年7月12日



一、鹿乡镇方家村二社黑臭水体治理情况

（一）基本情况

方家村黑臭水体位于鹿乡镇方家村二社屯内，点位坐标：起点经度 $125^{\circ} 554' 722''$ ，起点纬度 $43^{\circ} 483' 056''$ ，终点经度 $125^{\circ} 552' 500''$ ，终点纬度 $43^{\circ} 485' 556''$ ，长度约 200 米，宽 0.3—3 米不等，面积约 600 平方米。水体表面广泛漂浮垃圾，生活污水、生活垃圾直排现象普遍，感官黑臭。鹿乡镇政府高度重视，制定了治理方案，投入资金 6 万余元对方家村二社黑臭水体进行了彻底整治。

（二）治理措施

结合农村人居环境整治及河长制“清河行动”工作，开展河道及周边垃圾清理，拆除沟边违建厕所和玉米楼子，清理后的沟渠内撒白灰进行消毒，有效保证河道卫生，用山皮石硬化沟渠，并提高河道周边垃圾点建设标准，对周边村民进行了环保教育，改变周边居民将生活垃圾随意堆放的不良生活习惯，杜绝生活垃圾及生活污水倾倒入河道内造成河道污染，并保持沟渠河道排水通畅，不造成堵塞形成新的黑臭水体。


（三）治理后效果

水沟内垃圾及淤泥全部清理干净，硬化后的沟渠内水质清澈，沟渠河道排水通畅，不会造成堵塞形成新的黑臭水体，生活垃圾定点投放，杜绝乱堆乱放现象，村民进行常态化看

护，发现情况，随时处理，不仅提高了村民环保意识，也改善周边生活环境。村民对治理效果非常满意。

二、治理前、后照片对比

(一) 治理前照片





经度: 125.552500

纬度: 43.485278

地址: 吉林省长春市双阳区红
土环路孙家店

时间: 2024-06-03 09:25:07

海拔: 248.9米

天气: 🌤️ 19 ~ 25°C 西风

备注: 长按水印编辑备注

(二) 治理后照片



三、各部门联合验收

7月10日，长春市生态环境局双阳区分局联合双阳区水利局、农业农村局、鹿乡镇人民政府等部门对方家村二社黑臭水体治理工作进行联合验收。经现场检查，该黑臭水体治理后排水通畅，沟渠内无垃圾及淤泥堆积，对水体不造成堵塞，周边生活垃圾定点投放，无乱堆乱放现象，沟渠内水质清澈，并立有宣传牌，村委会组织村民进行常态化看护，发现情况，随时处理，确保黑臭水体现象不再发生，村民对治理效果非常满意。根据检测结果水质达标，验收合格。（鹿乡镇方家村二社黑臭水体治理验收表附后）

参加验收人员照片



水质检测采样照片



四、方家村二社沟渠治理后的运维护管理制度

鹿乡镇方家村成立运维护管理领导小组和管理制度，该村派专人负责沟渠及周边环境的日常管护，对产生的生活垃圾、畜禽粪污、其他污染源等情况及时发现及时处理，保持沟渠内清洁畅通。（方家村沟渠维护管理制度附后）

五、地表水检测数据合格

2024年7月10日对鹿乡镇方家村二社沟渠地表水进行取样检测，3个点位检测结果分别为：氨氮0.646mg/L 溶解氧7.12mg/L、透明度31.4cm；氨氮0.787mg/L、溶解氧7.23mg/L、透明度31.6cm；氨氮0.742mg/L、溶解氧7.05mg/L、透明度31.1cm，监测结果均合格。（检测报告附后）

六、村民满意度高

2024年7月，鹿乡镇政府对方家村沟渠黑臭水体治理情况进行了民主测评，村民反馈沟渠内干净畅通，无任何垃圾无积水，周边环境好，村民满意度100%。（方家村黑臭水体治理满意度调查表附后）

长春市生态环境局双阳区分局

2024年7月10日

